


Instruction




MAX 40W
3200 Lumen

Model: TR003-1-40W3K-W
Collection: Single phase



Wall Lamps



Montageanleitung:

- Schalten vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Absenkleuchten mit einem Lochbohrer ein 220-240V Stromloch, wenn möglich mit Erdungsbohrung, zum Einbauort.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkreis. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Befestigungspunkt.
- Betreiben Sie eine Glöhbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- [illegible]

Инструкция по установке:

- Установив сепаратина, осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки сепаратина: монтажное отверстие для встраиваемых, посредине места – для накладных.
- Ввести в сеть установку: провешив провода питания 220-240V 50 Гц, в точе числа проделав заземления, если не имеется в сепаратине.
- Подключить сепаратина к сети 220-240V 50 Гц. Если в сепаратине имеются дополнительные функции, то подключить их к соответствующим клеммам.
- Установив сепаратина в монтажное отверстие посредине места и наклеив заземления.
- Установив лампу в устье и диффузор(а)е.
- Включить подачу питания на сепаратина и убедиться в его корректной работе.

Верхтүс де Herschel lewerts / Manufacturer factory
Filadelfiya / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produzione / Filial de la fábrica / Fábrica de filado / Slibe
fabrikta / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabrika de ramniti
/ Branch Factory / Oddelsä Fabriks / Фабрика завода
изготовления / Фабр. заводу виробництва / Одиел
загавд-виробничий / Вирзүйн загавдний болнисш /
Дарзууд загавдний филиали / Цунцуйн цунцуйн
Цунцуйн / Өбч Чувэс д-л ГЗН / Өбч Чувэс Чина.

