


Instruction




MAX 40W
3200 Lumen

Model: TR003-1-40W4K-B
Collection: Single phase



Wall Lamps



Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Leuchten mit einer Montagebohrung und für Abschaltschalter mit einem Leuchtsockel.
- Wählen Sie ein 220-240V 50Hz Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsableitung, ein.
- Verbinden Sie die Leuchte mit dem 220-240V 50Hz Stromkabel. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Verbinden Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am dafür vorgesehenen Platz.
- Bereiten Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Установлює співвідношення здійснюється при виникненні електричної мережі.
- Потужності місце для установлення співвідношення - потужності, що підлягають вимірюванню, поздовжнє місце для наладки.
- Вивести до місця установки джерел живлення 220-240В 50 Гц.
- Підключити електрику до мережі 220-240В 50 Гц. Ланцюг у співвідношенні передбачений для заземлення, коли тиск необхідно підключити.
- Встановити співвідношення в потужності отпор / поздовжнє місце і ідентично заземлити.
- Встановити ланцюг у цю роль / заземлювати її.
- Вимірювати електричний струм до співвідношення і переконавшись в тому, що корексний роти.

Инструкция по установке:

- Установлю герметичность соединения при выключенной электрической сети.
- Подготавливаю место для установки святильника, монтажное отверстие для распределителя, подсоединяю его для подключения.
- Вывести к месту установки провода питания 2x0,25-0,50 ПП, в том числе провод заземления, если он имеется в святильнике.
- Присоединяю провод заземления к заземляющему подкондуктору, присоединяю провод питания к контактам подсоединяемого подкондуктора, устанавливаю святильник в монтажное отверстие, подсоединяю место и надежно закрепляю.
- Устанавливаю лампу в цоколь и маркирую провод.
- Выполняю подачу питания на святильник и убеждаюсь в его корректной работе.

Verwertung des Herstellerwerts. / Manufacturer factory
affiliée / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produit / Filial de la fabrica / Fabrica de fil / Sube
Fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabbrica de ramam
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Filiala závoda
výroby bavlny / Офіс заводу виробництва бавовни /
завод-виробничий / Офіс заводу застосування бавовни /
Дарэзавод заводу фабрыкі / Заводський підприємств
fabrikant / Фаб-Цахэ 4-П/З / 4-П/З 4-П/З China.

